




Твёрдосплавные
изделия
для бурового инструмента



Каталог





Содержание

1. АО «КЗТС»	3
2. Область применения твёрдых сплавов	5
3. Раздел 1	
<i>Твёрдосплавные изделия для горного инструмента по ГОСТ 880-75</i>	
- Г11; Г12	7
- Г13; Г14; Г22	8
- Г23	9
- Г24; Г24а; Г25	10
- Г26	12
- Г32; Г33; Г34; Г34а	14
- Г36; Г37; Г37А; Г38	15
- Г40п; Г41; Г51	16
- Г53; Г54	17
- Г64; Г65; Г67	18
4. Раздел 2	
<i>Твёрдосплавные изделия для горного инструмента по ТУ 48-42-44-2002 (шлифованные)</i>	
- Г23; Г54	20
- Г25	21
- Г26	23
- Форма К	25
- Форма М	27
- Форма С	29
- Форма СТ	31
- Форма Т	33
- Форма Т2	35
5. Раздел 3	
<i>Твёрдосплавные изделия по чертежам заказчика</i>	
- 2872; 2283/1; 2283/2; Форма Т	38



Акционерное общество "КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ"


Кировградский завод твердых сплавов основан в 1941 году.

На рынке бурового инструмента КЗТС известен как ведущий отечественный производитель твердосплавных изделий. Твердый сплав является самой износостойкой частью любого породоразрушающего инструмента. Армирование твердыми сплавами резцов, буровых коронок, долот многократно увеличивает производительность специального оборудования для добычи полезных ископаемых.

Твердость, прочность, износостойкость - основные свойства твердого сплава, которые необходимы для создания качественного инструмента. Поэтому основные инвестиции за последние два года были направлены на то, чтобы не только поддержать эти свойства на достаточном уровне, но и создать новое, превосходное качество.

Наша политика направлена на еще большее упрочнение связей с потребителями. При планировании производства буровых изделий мы сосредотачиваем усилия по обслуживанию клиентов на следующих основных направлениях:

- разведка полезных ископаемых
- подземная и открытая разработка горных пород
- открытая разработка
- строительство



АО «КЗТС» — предприятие с полным циклом производства: от переработки вольфрамсодержащих продуктов до изготовления различных видов любых современных твердосплавных изделий.

Порошкообразный триоксид вольфрама, являющийся основой для производства твердых сплавов, имеет высокую степень очистки. Современные технологии гидрометаллургического цеха позволяют производить такую очистку с получением продукта с очень низким (до 1ppm) содержанием примесей. Современное лабораторное оборудование "Испытательного комплекса" обладает возможностью анализировать массовые доли от 10 до 30 различных примесных элементов. Здесь определяют свойства твердых сплавов и полуфабрикатов и проводят испытания твердосплавных изделий на эксплуатационную

стойкость. Кроме этого постоянно ведется химический анализ сырья и полуфабрикатов, анализируется зернистость порошков, плотность, твердость, коэрцитивная сила, микроструктура сплавов, определяются режущие свойства, прочность. Испытаниям бурением подвергается каждая партия зубков.

Комплексный подход к повышению качества зубков стал возможным после серьезной реконструкции производства заготовок в металлургическом цехе №1. Инвестиционная программа, направленная на замену оборудования для производства заготовок зубков и режущих пластин, дала возможность организовать проведение технологических процессов на новом техническом уровне. В технологический процесс включены: установки для высокопроизводительной сушки-грануляции твердосплавных смесей с использованием различных пластификаторов, что позволило расширить возможности при формообразовании заготовок; вакуумно-компрессионные печи, обеспечивающие улучшенные физико-механические свойства твердых сплавов.



Новая технология позволила уверенно перейти к выпуску твердосплавных изделий с низкой степенью объемной пористости **0,02** процента. Такие изделия имеют высокую прочность и износостойкость, что повышает надежность бурового процесса и его производительность.



Шлифование твердых сплавов - ответственная и серьезная технологическая операция. Многолетний опыт повышения мастерства в области обработки твердосплавных изделий позволил нашим специалистам уверенно перейти к получению высокоточных зубков. Цилиндрическая поверхность зубков обрабатывается с точностью по диаметру до 18 микрон. Такая точность изготовления позволяет обеспечить надежное закрепление вставок в корпус шарошечного долота или буровой коронки.

Совершенствование шарошечных долот и коронок перфораторного бурения идет по пути повышения стойкости инструмента. Для достижения этой цели часто необходимо иметь повышенную до 10 микрон точность обработки зубков по цилиндрической поверхности. Такой результат достигается в результате специальной селекции, которой может быть подвергнута партия изделий по просьбе заказчика. Кроме того очень важным для успешных буровых работ является подбор марки твердого сплава с наивысшими прочностью и износостойкостью для данной области применения.

АО "КЗТС" производит буровые изделия в широком ассортименте. Различие форм зубков и пластин определяется их функциональным назначением.

Предприятие выпускает:

- пластины твердосплавные для оснащения долотчатых и крестовых коронок перфораторного и пневмоударного бурения;
- штыри (зубки) твердосплавные для армирования штыревых перфораторных коронок и погружных пневмоударников;
- специальные пластины и наконечники твердосплавные для армирования резцов вращательного бурения в рубовых машин и угольных комбайнов;
- пластины твердосплавные для оснащения резцов соледобывающих и угледобывающих комбайнов;
- специальные пластины твердосплавные для резцов рабочих органов траншейных, котлованных и бурильных машин, предназначенных для разработки мерзлых грунтов;
- зубки твердосплавные для армирования шарошечных долот, буровых сверл.

Формы рабочей поверхности зубков могут быть самыми разнообразными: сферическими, клиновидными, с конической вершиной, со скругленным профилем и т.д. Каждая форма должна соответствовать разрушаемой горной породе, что повышает надежность бурового процесса и его производительность. Технические возможности предприятия позволяют в соответствии с пожеланиями заказчика быстро изменять форму твердосплавного изделия, либо изготавливать совершенно новую пластину или зубок. Изменение профиля породоразрушающей поверхности изделия, подбор оптимальной марки твердого сплава может быть произведено и согласовано с потребителем в короткие сроки. Проектирование нового изделия начинается с разработки 3d-модели, которая потом берется за основу при изготовлении прессформенного инструмента. Современные технологии электроэрозионной обработки, которыми владеют наши специалисты, дают возможность в короткие сроки пройти одну из основных стадий производства твердых сплавов - изготовление новой прессформы.

Сотрудничество с нами теперь становится более простым и удобным. Зарегистрированным пользователям нашего сайта www.kzts.ru становится доступной информация о готовой продукции. Сейчас заказать и получить изделия из твердых сплавов можно значительно быстрее.




Область применения твердых сплавов

Марки	Применение (для бурового инструмента)
BK6	Для вращательного бурения геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных шпуров и скважин в монолитных и абразивных горных породах с коэффициентом до $f^*=8$.
BK6B	Для ударно-поворотного бурения шпуров в горных породах с коэффициентом до $f^*=8$, зарубки крепких каменных углей с незначительным включением твердых пород.
BK8	Для вращательного бурения геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных шпуров и скважин в монолитных и абразивных горных породах с коэффициентом до $f^*=8$. Для вращательного бурения шпуров, геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных скважин в трещиноватых абразивных породах с коэффициентом до $f^*=8$. Распиловка мрамора и известняка, а также в камнерезных машинах.
BK8B	Для ударно-поворотного бурения шпуров в горных породах с коэффициентом до $f^*=8$, зарубки крепких каменных углей с незначительным включением твердых пород. Для ударно-поворотного, ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения шпуров и скважин в крепких горных породах с коэффициентом до $f^*=14$. Зарубка крепких каменных углей с включением твердых пород. Обработка гранитов и подобных по крепости горных пород.
BK8BK	Для шарошечного бурения геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных скважин в крепких и очень крепких горных породах с коэффициентом до $f^*=18$.
BK11BK	Для шарошечного бурения геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных шпуров и скважин в вязких, средней твердости и твердых абразивных горных породах с коэффициентом до $f^*=16$.
BK8KC	Для ударно-поворотного, ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения шпуров и скважин в крепких горных породах с коэффициентом до $f^*=14$.
BK10KC	Для ударно-поворотного, ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения шпуров и скважин в крепких и абразивных породах с коэффициентом до $f^*=20$.
BK12KC	Для шарошечного бурения геологоразведочных, эксплуатационных и взрывных шпуров и скважин в вязких, средней твердости и абразивных горных породах с коэффициентом до $f^*=18$.
BK15	Для ударно-поворотного, ударно-вращательного бурения шпуров и скважин в высшей степени крепких горных породах с коэффициентом до $f^*=20$.
BK13	Легированный сплав, заменяет сплавы BK8BK и BK11BK.

f^ - коэффициент крепости по шкале Протодьяконова*






1

**Твердосплавные изделия
для горного инструмента
по ГОСТ 880 - 75**


Форма Г11



Применяются для оснащения долотчатых коронок перфораторного бурения

Обозначение изделия	Размеры, мм			
	L + 1	h - 0.8	s + 0.5	r ± 0.5
Г1101	28	16	7.5	14.0
Г1102	32	16	7.5	16.0
Г1103	36	16	7.5	18.0
Г1104	36	16	9.5	18.0
Г1105	40	16	7.5	20.0
Г1106	40	18	9.5	20.0
Г1107	43	18	9.5	21.5
Г1108	46	18	9.5	23.0
Г1109	52	18	9.5	26.0
Г1110	49	18	9.5	24.5


Форма Г12



Применяются для оснащения крестовых коронок перфораторного и пневмоударного бурения

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	L ± 0.5	h - 0.8	s + 0.5	r ± 1.0	c ± 0.5
Г1201	12	16	7.5	16	1.0
Г1202	13	16	7.5	16	1.0
Г1203	14	16	9.5	20	1.0
Г1204	15	16	7.5	18	1.0
Г1205	15	16	9.5	21	1.0
Г1206	16	18	9.5	20	1.0
Г1207	17	18	7.5	20	1.0
Г1208	18	18	9.5	21	1.5
Г1209	12	16	9.5	18	1.0


Форма Г12



Применяются для оснащения крестовых коронок перфораторного и пневмоударного бурения

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	L ± 0.5	h - 0.7	s + 0.5	r ± 1.0	c ± 0.5
Г1206-10	16	10	9,5	21	1,5
Г1208-10	18	10	9,5	21	1,5


Форма Г13



Применяются для оснащения буровых коронок к погруженным пневмоударникам

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	$L \pm 0.5$	$h - 0.8$	$s + 0.5$	R	$r \pm 1.0$
Г1301	28	18	9.5	5	52
Г1302	32	18	9.5	5	78
Г1303	49	18	9.5	5	78
Г1304	36	18	9.5	5	78
Г1305	40	18	9.5	5	64
Г1306	14	18	11.5	6	30
Г1307	16	18	11.5	6	30
Г1308	16	20	11.5	6	30
Г1309	20	20	11.5	6	30
Г1310	24	20	11.5	6	30
Г1311	23	24	13.5	7	62
Г1312	37	24	13.5	7	62
Г1313	26	20 ± 0.4	11.5	6	30


Форма Г14



Применяются для оснащения буровых коронок с прерывистым лезвием


Обозначение изделия	Размеры, мм	
	d	h
Г1401	8 - 0.35	16 ± 0.40
Г1402	10 - 0.45	16 ± 0.40
Г1403	12 - 0.60	16 ± 0.40
Г1404	14 - 0.60	20 ± 0.40
Г1405	15 - 0.60	20 ± 0.40
Г1406	16 - 0.60	20 ± 0.40
Г1407	16 - 0.60	22 ± 0.40
Г1408	17 - 0.60	20 ± 0.40
Г1409	18 - 0.60	20 ± 0.40
Г1410	20 - 0.60	20 ± 0.40

Форма Г22



Применяются для армирования угольных резцов


Форма Г23



Применяются для армирования зубков
угольных комбайнов и одношарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D	H	r
Г2301	8.2 ± 0.3	14 ± 0.35	4.5 ± 0.25
Г2302	8.2 ± 0.3	12 ± 0.35	4.5 ± 0.25
Г2303	10.0 ± 0.3	16 ± 0.35	5.5 ± 0.25
Г2307	12.2 ± 0.3	20 ± 0.40	6.5 ± 0.25


Форма Г23



Применяются для армирования зубков
угольных комбайнов и одношарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D	H	r
Г2303ф	10 ± 0.3	16 ± 0.35	5.5 ± 0.25


Форма Г24



Применяются для армирования резцов
врубных машин и угольных комбайнов

Обозначение изделия	Размеры, мм								
	h	L	s	r	h ₁	c	c ₁	α	α ₁
Г2401	15 ± 0.4	12 ± 0.35	4.0 ± 0.20	4.5	2.5	8.0	6.5	10	3
Г2402	15 ± 0.4	12 ± 0.35	5.5 ± 0.25	4.5	2.5	8.0	6.5	10	3
Г2403	21 ± 0.5	18 ± 0.45	7.0 ± 0.25	5.5	4.0	11.5	8.0	15	4


Форма Г24а



Применяются для армирования резцов
врубных машин и угольных комбайнов

Обозначение изделия	Размеры, мм								
	h	L	s	r	h ₁	c	c ₁	α	α ₁
Г24а-02	16 ± 0.40	13 ± 0.35	4 ± 0.20	4.5	3	9.0	6	10	3
Г24а-03	22 ± 0.50	16 ± 0.40	7 ± 0.25	5.6	3	13.5	8	15	4

Форма Г25



Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D	H	r	r ₁	c
Г2501	3.2 ± 0.3	5 ± 0.20	8 ± 0.15	0.5	0.5
Г2502	4.2 ± 0.3	7 ± 0.25	8 ± 0.15	0.5	0.5
Г2503	4.2 ± 0.3	6 ± 0.20	8 ± 0.15	0.5	0.5
Г2504	5.2 ± 0.3	9 ± 0.25	10 ± 0.15	0.5	0.5
Г2505	5.2 ± 0.3	8 ± 0.25	10 ± 0.15	0.5	0.5
Г2506	5.2 ± 0.3	7 ± 0.25	10 ± 0.15	0.5	0.5
Г2507	6.2 ± 0.3	10 ± 0.25	12 ± 0.15	0.5	0.5
Г2508	6.2 ± 0.3	9 ± 0.25	12 ± 0.15	0.5	0.5
Г2509	6.2 ± 0.3	8 ± 0.25	12 ± 0.15	0.5	0.5
Г2510	7.2 ± 0.3	12 ± 0.30	14 ± 0.15	0.5	0.5
Г2511	7.2 ± 0.3	10 ± 0.30	14 ± 0.15	0.5	0.5
Г2512	8.2 ± 0.3	13 ± 0.30	16 ± 0.15	0.5	0.5
Г2513	8.2 ± 0.3	12 ± 0.30	16 ± 0.15	0.5	0.5
Г2514	8.2 ± 0.3	11 ± 0.30	16 ± 0.15	0.5	0.5
Г2515	8.2 ± 0.3	10 ± 0.25	16 ± 0.15	0.5	0.5


продолжение таблицы на стр.11

продолжение таблицы

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D	H	г	r ₁	c
Г2516	9.2 + 0.3	14 ± 0.25	18 ± 0.15	0.5	0.5
Г2517	9.2 + 0.3	13 ± 0.25	18 ± 0.15	0.5	0.5
Г2518	9.2 + 0.3	12 ± 0.25	18 ± 0.15	0.5	0.5
Г2519	9.2 + 0.3	11 ± 0.30	18 ± 0.15	0.5	0.5
Г2520	10.2 + 0.3	16 ± 0.30	20 ± 0.20	1.0	1.0
Г2521	10.2 + 0.3	15 ± 0.30	20 ± 0.20	1.0	1.0
Г2522	10.2 + 0.3	14 ± 0.30	20 ± 0.20	1.0	1.0
Г2523	10.2 + 0.3	13 ± 0.30	20 ± 0.20	1.0	1.0
Г2524*	10.2 + 0.3	12 ± 0.30	20 ± 0.20	1.0	1.0
Г2525	11.2 + 0.3	16 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2526	11.2 + 0.3	15 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2527	11.2 + 0.3	14 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2528	11.2 + 0.3	13 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2529	11.2 + 0.3	12 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2530	11.2 + 0.3	11 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2531	11.2 + 0.3	10 ± 0.30	22 ± 0.20	1.0	1.0
Г2532	12.3 + 0.3	18 ± 0.40	24 ± 0.20	1.0	1.0
Г2533	12.3 + 0.3	17 ± 0.40	24 ± 0.20	1.0	1.0
Г2534	12.3 + 0.3	16 ± 0.30	24 ± 0.20	1.0	1.0
Г2535	12.3 + 0.3	15 ± 0.30	24 ± 0.20	1.0	1.0
Г2536*	12.3 + 0.3	14 ± 0.30	24 ± 0.20	1.0	1.0
Г2537	13.3 + 0.3	19 ± 0.40	26 ± 0.20	1.0	1.0
Г2538	13.3 + 0.3	18 ± 0.40	26 ± 0.20	1.0	1.0
Г2539	13.3 + 0.3	17 ± 0.30	26 ± 0.20	1.0	1.0
Г2540	13.3 + 0.3	16 ± 0.30	26 ± 0.20	1.0	1.0
Г2541	13.3 + 0.3	15 ± 0.30	26 ± 0.20	1.0	1.0
Г2542	14.3 + 0.4	21 ± 0.40	28 ± 0.20	1.0	1.0
Г2543	14.3 + 0.4	20 ± 0.40	28 ± 0.20	1.0	1.0
Г2544	14.3 + 0.4	18 ± 0.30	28 ± 0.20	1.0	1.0
Г2545	14.3 + 0.4	17 ± 0.30	28 ± 0.20	1.0	1.0
Г2546	14.3 + 0.4	16 ± 0.30	28 ± 0.20	1.0	1.0
Г2547	15.3 + 0.4	22 ± 0.30	30 ± 0.20	1.0	1.0
Г2548	15.3 + 0.4	21 ± 0.30	30 ± 0.20	1.0	1.0
Г2549	15.3 + 0.4	20 ± 0.30	30 ± 0.20	1.0	1.0
Г2550	15.3 + 0.4	19 ± 0.30	30 ± 0.20	1.0	1.0
Г2551	15.3 + 0.4	18 ± 0.30	30 ± 0.20	1.0	1.0
Г2552	16.3 + 0.4	24 ± 0.30	32 ± 0.20	1.0	1.0
Г2553	16.3 + 0.4	22 ± 0.30	32 ± 0.20	1.0	1.0
Г2554	16.3 + 0.4	20 ± 0.30	32 ± 0.20	1.0	1.0
Г2555	16.3 + 0.4	19 ± 0.30	32 ± 0.20	1.0	1.0
Г2556	16.3 + 0.4	18 ± 0.30	32 ± 0.20	1.0	1.0

*Возможно изготовление с фаской на торце А
высотой $h=0,2\text{мм}$ под углом 45°

Форма Г26



Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D	H	r
Г2601	3.2 + 0.3	5 ± 0.20	1.8 ± 0.20
Г2602	4.2 + 0.3	6 ± 0.20	2.3 ± 0.20
Г2603	4.2 + 0.3	5 ± 0.20	2.3 ± 0.20
Г2604	5.2 + 0.3	8 ± 0.25	2.8 ± 0.20
Г2605	5.2 + 0.3	7 ± 0.25	2.8 ± 0.20
Г2606	5.2 + 0.3	6 ± 0.20	2.8 ± 0.20
Г2607	6.2 + 0.3	9 ± 0.25	3.4 ± 0.20
Г2608	6.2 + 0.3	8 ± 0.25	3.4 ± 0.20
Г2609	6.2 + 0.3	7 ± 0.25	3.4 ± 0.20
Г2610	6.2 + 0.3	6 ± 0.20	3.4 ± 0.20
Г2611	7.2 + 0.3	11 ± 0.30	3.9 ± 0.20
Г2612	7.2 + 0.3	10 ± 0.25	3.9 ± 0.20
Г2613	7.2 + 0.3	9 ± 0.25	3.9 ± 0.20
Г2614	7.2 + 0.3	8 ± 0.25	3.9 ± 0.20
Г2615	7.2 + 0.3	7 ± 0.25	3.9 ± 0.20
Г2616	7.2 + 0.3	6 ± 0.20	3.9 ± 0.20
Г2617	8.2 + 0.3	13 ± 0.30	4.5 ± 0.20
Г2618	8.2 + 0.3	12 ± 0.30	4.5 ± 0.20
Г2619	8.2 + 0.3	11 ± 0.30	4.5 ± 0.20
Г2620	8.2 + 0.3	10 ± 0.25	4.5 ± 0.20
Г2621	8.2 + 0.3	9 ± 0.25	4.5 ± 0.20
Г2622	8.2 + 0.3	8 ± 0.25	4.5 ± 0.20
Г2623	8.2 + 0.3	7 ± 0.25	4.5 ± 0.20
Г2624	9.2 + 0.3	14 ± 0.30	5.0 ± 0.25
Г2625	9.2 + 0.3	13 ± 0.30	5.0 ± 0.25
Г2626	9.2 + 0.3	12 ± 0.30	5.0 ± 0.25
Г2627	9.2 + 0.3	11 ± 0.30	5.0 ± 0.25
Г2628	9.2 + 0.3	10 ± 0.25	5.0 ± 0.25
Г2629	9.2 + 0.3	9 ± 0.25	5.0 ± 0.25
Г2630	9.2 + 0.3	8 ± 0.25	5.0 ± 0.25
Г2631	10.2 + 0.3	16 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2632	10.2 + 0.3	15 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2633	10.2 + 0.3	14 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2634	10.2 + 0.3	13 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2635	10.2 + 0.3	12 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2636	10.2 + 0.3	11 ± 0.30	5.5 ± 0.25
Г2637	10.2 + 0.3	10 ± 0.25	5.5 ± 0.25
Г2638	10.2 + 0.3	9 ± 0.25	5.5 ± 0.25
Г2639	11.2 + 0.3	16 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2640	11.2 + 0.3	15 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2641	11.2 + 0.3	14 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2642	11.2 + 0.3	13 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2643	11.2 + 0.3	12 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2644	11.2 + 0.3	11 ± 0.30	6.0 ± 0.25
Г2645	11.2 + 0.3	10 ± 0.25	6.0 ± 0.25
Г2646	12.3 + 0.3	18 ± 0.30	6.5 ± 0.25

продолжение таблицы
на стр.13


продолжение таблицы

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D	H	r
Г2647	12.3 + 0.3	17 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2648	12.3 + 0.3	16 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2649	12.3 + 0.3	15 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2650	12.3 + 0.3	14 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2651	12.3 + 0.3	13 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2652	12.3 + 0.3	12 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2653	12.3 + 0.3	11 ± 0.30	6.5 ± 0.25
Г2654	13.3 + 0.3	19 ± 0.30	7.0 ± 0.25
Г2655	13.3 + 0.3	18 ± 0.30	7.0 ± 0.25
Г2656	13.3 + 0.3	17 ± 0.30	7.0 ± 0.25
Г2657	13.3 + 0.3	16 ± 0.30	7.0 ± 0.25
Г2658	13.3 + 0.3	15 ± 0.30	7.0 ± 0.25
Г2659	13.3 + 0.3	14 ± 0.40	7.0 ± 0.25
Г2660	13.3 + 0.3	13 ± 0.40	7.0 ± 0.25
Г2661	13.3 + 0.3	12 ± 0.40	7.0 ± 0.25
Г2662	14.3 + 0.4	21 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2663	14.3 + 0.4	20 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2664	14.3 + 0.4	18 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2665	14.3 + 0.4	17 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2666	14.3 + 0.4	16 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2667	14.3 + 0.4	15 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2668	14.3 + 0.4	14 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2669	14.3 + 0.4	13 ± 0.40	7.5 ± 0.25
Г2670	15.3 + 0.4	22 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2671	15.3 + 0.4	21 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2672	15.3 + 0.4	20 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2673	15.3 + 0.4	19 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2674	15.3 + 0.4	18 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2675	15.3 + 0.4	17 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2676	15.3 + 0.4	16 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2677	15.3 + 0.4	15 ± 0.40	8.0 ± 0.25
Г2678	16.3 + 0.4	24 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2679	16.3 + 0.4	22 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2680	16.3 + 0.4	20 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2681	16.3 + 0.4	19 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2682	16.3 + 0.4	18 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2683	16.3 + 0.4	17 ± 0.40	8.5 ± 0.25
Г2684	16.3 + 0.4	16 ± 0.40	8.5 ± 0.25

*Возможно изготовление с фаской на торце А
высотой $h=0,2\text{мм}$ под углом 45°*




Форма Г32




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения

Форма Г33




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения

Форма Г34




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения по углу
и мягким породам

Форма Г34а




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения по углу
и мягким породам

Форма Г36




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения по углю

Форма Г37




Применяются для армирования резцов
вращательного бурения по углю и
мягким породам

Форма Г37А



Применяются для армирования резцов
вращательного бурения по углю и
мягким породам


Форма Г38



Применяются для армирования резцов
вращательного бурения




Форма Г40п



Применяются для армирования резцов вращательного бурения шпуров по вязким горючим сланцам и породам в сланцевых шахтах


Форма Г41



Применяются для армирования вращательного бурения геологоразведочных скважин и лопастных долот нефтяного бурения

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	b	h	s
Г4101	3.0 ± 0.20	15 ± 0.40	1.5 ± 0.15
Г4102	6.0 ± 0.25	20 ± 0.45	4.0 ± 0.20
Г4102/2	6.0 ± 0.25	20 ± 0.45	2.0 ± 0.20
Г4102/3	6.0 ± 0.25	20 ± 0.45	3.0 ± 0.20
Г4103	8.0 ± 0.25	20 ± 0.45	6.0 ± 0.25
Г4104	7.5 ± 0.20	15 ± 0.25	0.7 ± 0.15
Г4105	8.5 ± 0.20	15 ± 0.25	0.7 ± 0.15
Г4106	9.5 ± 0.20	15 ± 0.25	0.7 ± 0.15
Г4107	1.8 ± 0.15	10 ± 0.25	1.8 ± 0.15
Г4108	3.0 ± 0.20	10 ± 0.25	1.5 ± 0.15

Форма Г51




Применяются для армирования коронок вращательного бурения геологоразведочных скважин

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	b	h	s
Г5101	5.0 ± 0.20	7 ± 0.25	3 ± 0.20
Г5102	7.5 ± 0.25	10 ± 0.30	3 ± 0.20
Г5103	8.5 ± 0.30	8 ± 0.25	3 ± 0.20
Г5104	8.5 ± 0.30	10 ± 0.30	3 ± 0.20
Г5105	10.0 ± 0.30	14 ± 0.40	4 ± 0.20
Г5106	1.5 ± 0.10	12 ± 0.35	3 ± 0.20
Г5107	4.0 ± 0.20	10 ± 0.30	4 ± 0.20
Г5108	3.0 ± 0.20	8 ± 0.25	3 ± 0.20
Г5109	2.5 ± 0.15	12 ± 0.35	3 ± 0.20
Г5110	2.0 ± 0.15	12 ± 0.35	3 ± 0.20
Г5111	3.0 ± 0.15	20 ± 0.50	4 ± 0.20



Форма Г53




Применяются для армирования коронок вращательного бурения геологоразведочных скважин

Обозначение изделия	Размеры, мм	
	d	h
Г5301	5 ± 0.20	5 ± 0.20
Г5302	5 ± 0.20	8 ± 0.25
Г5303	5 ± 0.20	10 ± 0.30
Г5304	7 ± 0.20	15 ± 0.30
Г5305	7 ± 0.20	20 ± 0.40

По заказу потребителя допускается изготовление изделий Г5301 - Г5303 без угла 25° (пример обозначения **Г5303-1**)

Форма Г54




Применяются для армирования шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм	
	d	h
Г5401	$3.2 + 0.3$	3 ± 0.15
Г5402	$4.2 + 0.3$	4 ± 0.15
Г5403	$5.2 + 0.3$	5 ± 0.20
Г5404	$5.2 + 0.3$	4 ± 0.15
Г5405	$6.2 + 0.3$	6 ± 0.25
Г5406	$6.2 + 0.3$	5 ± 0.20
Г5407	$7.2 + 0.3$	6 ± 0.25
Г5408	$7.2 + 0.3$	5 ± 0.20
Г5409*	$8.2 + 0.3$	8 ± 0.25
Г5410	$8.2 + 0.3$	7 ± 0.25
Г5411*	$8.2 + 0.3$	6 ± 0.20
Г5412*	$10.2 + 0.3$	8 ± 0.25
Г5413*	$12.2 + 0.3$	10 ± 0.30
Г5414*	$12.2 + 0.3$	8 ± 0.25
Г5415-10*	$15,16 + 0.3$	10 ± 0.25
Г5415x13	$15,16 + 0.3$	13 ± 0.25

* Возможно изготовление с фаской по опоре высотой $h=0,3$ мм под углом 30° (пример обозначения **Г5409ф**)




Форма Г64




Применяются для армирования резцов горнодобывающих комбайнов по уголю

Форма Г65



Применяются для армирования резцов соледобывающих комбайнов

Форма Г67



Применяются для армирования породных и угольных резцов


Обозначение изделия	Размеры, мм			
	D	H	R*	h
Г6701-01	7 ± 0.30	15 ± 0.45	6.9	4.33
Г6702-01	9 ± 0.30	17 ± 0.45	10.02	5.74
Г6703-01	12 ± 0.30	20 ± 0.45	14.71	7.86
Г6704-01	16 ± 0.30	24 ± 0.45	20.96	10.69



2

**Твердосплавные изделия
для горного инструмента
по ТУ 48-4205-44-2002
(шлифованные)**


Форма Г23



Применяются для армирования зубков
угольных комбайнов и одношарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D	H	r
Г23 8x12	8.12 - 0.027	11.7 - 0.15	4.5 ± 0.20
Г23 8x14	8.12 - 0.027	13.7 - 0.15	4.5 ± 0.20
Г23 10x12	10.14 - 0.027	11.7 - 0.15	5.5 ± 0.25
Г23 10x14	10.14 - 0.027	13.7 - 0.15	5.5 ± 0.25
Г23 10x16	10.14 - 0.027	15.7 - 0.15	5.5 ± 0.25
Г23 12x18	12.14 - 0.027	17.7 - 0.15	6.5 ± 0.25
Г23 12x20	12.14 - 0.027	19.7 - 0.15	6.5 ± 0.25
Г23 14x22	14.14 - 0.027	21.7 - 0.15	7.5 ± 0.25


Форма Г54



Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм			
	D -0.027	H	C +0.25	C1 +0.25
Г54 3x3	3.12	2,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 4x4	4.12	3,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 5x4	5.12	3,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 5x5	5.12	4,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 6x4	6.12	3,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 6x5	6.12	4,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 6x6	6.12	5,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 6x10	6.12	9,70 +0.3	0.4	0.4
Г54 7x5	7.12	4,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 7x6	7.12	5,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 8x6	8.12	5,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 8x7	8.12	6,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 8x8	8.12	7,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 10x8	10.14	7,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 10x10	10.14	9,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 10x11	10.14	10,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 12x8	12.14	7,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 12x10	12.14	9,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 13x9	13.14	8,70 -0.15	1.0	0.5
Г54 15x13	15.14	12,70 -0.15	1.0	0.5

Форма Г25




Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм						
	D - 0.027	H	r	r1	c + 0.25	c1	α
Г25 3x5	3.12	4.70 +0.3	8.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 4x5	4.12	4.70 +0.3	8.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 4x6	4.12	5.70 +0.3	8.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 4x7	4.12	6.70 +0.3	8.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 5x6	5.12	5.70 +0.3	10.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 5x7	5.12	6.70 +0.3	10.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 5x8	5.12	7.70 +0.3	10.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 5x9	5.12	8.70 +0.3	10.0 ± 0.15	0.5	0.4	0.5	45
Г25 6x6	6.12	5.70 +0.3	12.0 ± 0.20	0.5	0.4	0.5	45
Г25 6x7	6.12	6.70 +0.3	12.0 ± 0.20	0.5	0.4	0.5	45
Г25 6x8	6.12	7.70 +0.3	12.0 ± 0.20	0.5	0.4	0.5	45
Г25 6x9	6.12	8.70 +0.3	12.0 ± 0.20	0.5	0.4	0.5	45
Г25 6x10	6.12	9.70 +0.3	12.0 ± 0.20	0.5	0.4	0.5	45
Г25 7x6	7.12	5.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x7	7.12	6.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x8	7.12	7.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x9	7.12	8.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x10	7.12	9.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x11	7.12	10.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 7x12	7.12	11.70 - 0.15	14.0 ± 0.20	0.5	1.0	0.5	15
Г25 8x7	8.12	6.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x8	8.12	7.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x9	8.12	8.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x10	8.12	9.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x11	8.12	10.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x12	8.12	11.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 8x13	8.12	12.70 - 0.15	16.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x8	9.12	7.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x9	9.12	8.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x10	9.12	9.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x11	9.12	10.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x12	9.12	11.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x13	9.12	12.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 9x14	9.12	13.70 - 0.15	18.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x16	10.14	15.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x10	10.14	9.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x11	10.14	10.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x12	10.14	11.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15

Обозначение изделия	Размеры, мм						
	D - 0.027	H	r	r ₁	c + 0.25	c ₁	α
Г25 10x13	10.14	12.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x14	10.14	13.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x15	10.14	14.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 10x9	10.14	8.70 - 0.15	20.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x10	11.14	9.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x11	11.14	10.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x12	11.14	11.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x13	11.14	12.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x14	11.14	13.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x15	11.14	14.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 11x16	11.14	15.70 - 0.15	22.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x11	12.14	10.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x12	12.14	11.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x13	12.14	12.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x14	12.14	13.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x15	12.14	14.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x16	12.14	15.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x17	12.14	16.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 12x18	12.14	17.70 - 0.15	24.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x12	13.14	11.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x13	13.14	12.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x14	13.14	13.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x15	13.14	14.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x16	13.14	15.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x17	13.14	16.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x18	13.14	17.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 13x19	13.14	18.70 - 0.15	26.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x13	14.14	12.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x14	14.14	13.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x15	14.14	14.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x16	14.14	15.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x17	14.14	16.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x18	14.14	17.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x19	14.14	18.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x20	14.14	19.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 14x21	14.14	20.70 - 0.15	28.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x15	15.14	14.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x16	15.14	15.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x17	15.14	16.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x18	15.14	17.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x19	15.14	18.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x20	15.14	19.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x21	15.14	20.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 15x22	15.14	21.70 - 0.15	30.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x16	16.14	15.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x17	16.14	16.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x18	16.14	17.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x19	16.14	18.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x20	16.14	19.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x22	16.14	21.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15
Г25 16x24	16.14	23.70 - 0.15	32.0 ± 0.20	1.0	1.0	1.0	15

Форма Г26




Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D	H	R	C	α
Г26 3x5	3.12 - 0.027	4.70 +0.3	1.8 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 4x5	4.12 - 0.027	4.70 +0.3	2.3 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 4x6	4.12 - 0.027	5.70 +0.3	2.3 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 4x7	4.12 - 0.027	6.70 +0.3	2.3 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 5x6	5.12 - 0.027	5.70 +0.3	2.8 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 5x7	5.12 - 0.027	6.70 +0.3	2.8 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 5x8	5.12 - 0.027	7.70 +0.3	2.8 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 5x9	5.12 - 0.027	8.70 +0.3	2.8 ± 0.20	0.4 +0.25	45
Г26 6x6	6.12 - 0.027	5.70 - 0.15	3.4 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 6x7	6.12 - 0.027	6.70 - 0.15	3.4 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 6x8	6.12 - 0.027	7.70 - 0.15	3.4 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 6x9	6.12 - 0.027	8.70 - 0.15	3.4 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 6x10	6.12 - 0.027	9.70 - 0.15	3.4 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x6	7.12 - 0.027	5.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x7	7.12 - 0.027	6.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x8	7.12 - 0.027	7.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x9	7.12 - 0.027	8.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x10	7.12 - 0.027	9.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x11	7.12 - 0.027	10.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 7x12	7.12 - 0.027	11.70 - 0.15	3.9 ± 0.20	0.8 +0.25	15
Г26 8x7	8.12 - 0.027	6.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x8	8.12 - 0.027	7.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x9	8.12 - 0.027	8.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x10	8.12 - 0.027	9.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x11	8.12 - 0.027	10.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x12	8.12 - 0.027	11.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 8x13	8.12 - 0.027	12.70 - 0.15	4.5 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x8	9.12 - 0.027	7.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x9	9.12 - 0.027	8.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x10	9.12 - 0.027	9.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x11	9.12 - 0.027	10.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x12	9.12 - 0.027	11.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x13	9.12 - 0.027	12.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 9x14	9.12 - 0.027	13.70 - 0.15	5.0 ± 0.20	1.0 +0.25	15
Г26 10x9	10.14 - 0.027	8.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x10	10.14 - 0.027	9.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x11	10.14 - 0.027	10.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x12	10.14 - 0.027	11.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15



Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D	H	R	C	α
Г26 10x13	10.14 - 0.027	12.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x14	10.14 - 0.027	13.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x15	10.14 - 0.027	14.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 10x16	10.14 - 0.027	15.70 - 0.15	5.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x10	11.14 - 0.027	9.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x11	11.14 - 0.027	10.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x12	11.14 - 0.027	11.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x13	11.14 - 0.027	12.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x14	11.14 - 0.027	13.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x15	11.14 - 0.027	14.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x16	11.14 - 0.027	15.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 11x17	11.14 - 0.027	16.70 - 0.15	6.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x12	12.14 - 0.027	11.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x13	12.14 - 0.027	12.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x14	12.14 - 0.027	13.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x15	12.14 - 0.027	14.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x16	12.14 - 0.027	15.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x17	12.14 - 0.027	16.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 12x18	12.14 - 0.027	17.70 - 0.15	6.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x12	13.14 - 0.027	11.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x13	13.14 - 0.027	12.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x14	13.14 - 0.027	13.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x15	13.14 - 0.027	14.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x16	13.14 - 0.027	15.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x17	13.14 - 0.027	16.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x18	13.14 - 0.027	17.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 13x19	13.14 - 0.027	18.70 - 0.15	7.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x13	14.14 - 0.027	12.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x14	14.14 - 0.027	13.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x15	14.14 - 0.027	14.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x16	14.14 - 0.027	15.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x17	14.14 - 0.027	16.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x18	14.14 - 0.027	17.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x19	14.14 - 0.027	18.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x20	14.14 - 0.027	19.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 14x21	14.14 - 0.027	20.70 - 0.15	7.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x15	15.14 - 0.027	14.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x16	15.14 - 0.027	15.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x17	15.14 - 0.027	16.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x18	15.14 - 0.027	17.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x19	15.14 - 0.027	18.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x20	15.14 - 0.027	19.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x21	15.14 - 0.027	20.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 15x22	15.14 - 0.027	21.70 - 0.15	8.0 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x16	16.14 - 0.027	15.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x17	16.14 - 0.027	16.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x18	16.14 - 0.027	17.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x19	16.14 - 0.027	18.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x20	16.14 - 0.027	19.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x22	16.14 - 0.027	21.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15
Г26 16x24	16.14 - 0.027	23.70 - 0.15	8.5 ± 0.25	1.0 +0.25	15

Форма К



Применяются для армирования
шарошечных долот


Обозначение изделия	Размеры, мм			
	D - 0.027	H - 0.15	R ± 0.20	h
К 8x7	8.12	6.70	2.95	3.6
К 8x8	8.12	7.70	2.95	3.6
К 8x9	8.12	8.70	2.95	3.6
К 8x10	8.12	9.70	2.95	3.6
К 8x11	8.12	10.70	2.95	3.6
К 8x12	8.12	11.70	2.95	3.6
К 8x13	8.12	12.70	2.95	3.6
К 10x9	10.14	8.70	4.21	4.1
К 10x10	10.14	9.70	4.21	4.1
К 10x11	10.14	10.70	4.21	4.1
К 10x12	10.14	11.70	4.21	4.1
К 10x13	10.14	12.70	4.21	4.1
К 10x14	10.14	13.70	4.21	4.1
К 10x15	10.14	14.70	4.21	4.1
К 10x16	10.14	15.70	4.21	4.1
К 11x10	11.14	9.70	4.10	4.9
К 11x11	11.14	10.70	4.10	4.9
К 11x12	11.14	11.70	4.10	4.9
К 11x13	11.14	12.70	4.10	4.9
К 11x14	11.14	13.70	4.10	4.9
К 11x15	11.14	14.70	4.10	4.9
К 11x16	11.14	15.70	4.10	4.9
К 11x17	11.14	16.70	4.10	4.9
К 11x18	11.14	17.70	4.10	4.9
К 12x11	12.14	10.70	4.25	5.5
К 12x12	12.14	11.70	4.25	5.5
К 12x13	12.14	12.70	4.25	5.5
К 12x14	12.14	13.70	4.25	5.5
К 12x15	12.14	14.70	4.25	5.5
К 12x16	12.14	15.70	4.25	5.5
К 12x17	12.14	16.70	4.25	5.5
К 12x18	12.14	17.70	4.25	5.5
К 13x12	13.14	11.70	4.14	6.3
К 13x13	13.14	12.70	4.14	6.3
К 13x14	13.14	13.70	4.14	6.3
К 13x15	13.14	14.70	4.14	6.3
К 13x16	13.14	15.70	4.14	6.3
К 13x17	13.14	16.70	4.14	6.3



Обозначение изделия	Размеры, мм			
	D - 0.027	H - 0.15	R ± 0.20	h
K 13x18	13.14	17.70	4.14	6.3
K 13x20	13.14	19.70	4.14	6.3
K 14x13	14.14	12.70	4.16	7.0
K 14x14	14.14	13.70	4.16	7.0
K 14x15	14.14	14.70	4.16	7.0
K 14x16	14.14	15.70	4.16	7.0
K 14x17	14.14	16.70	4.16	7.0
K 14x18	14.14	17.70	4.16	7.0
K 14x19	14.14	18.70	4.16	7.0
K 14x20	14.14	19.70	4.16	7.0
K 14x21	14.14	20.70	4.16	7.0
K 16x16	16.14	15.70	3.93	8.6
K 16x17	16.14	16.70	3.93	8.6
K 16x18	16.14	17.70	3.93	8.6
K 16x19	16.14	18.70	3.93	8.6
K 16x20	16.14	19.70	3.93	8.6
K 16x21	16.14	20.70	3.93	8.6
K 16x22	16.14	21.70	3.93	8.6
K 16x23	16.14	22.70	3.93	8.6
K 16x24	16.14	23.70	3.93	8.6



Форма М



Применяются для армирования
шарошечных долот


Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
М 8х7	8.12	6.70	4.7	4.5	2.40
М 8х8	8.12	7.70	4.7	4.5	2.40
М 8х9	8.12	8.70	4.7	4.5	2.40
М 8х10	8.12	9.70	4.7	4.5	2.40
М 8х11	8.12	10.70	4.7	4.5	2.40
М 8х12	8.12	11.70	4.7	4.5	2.40
М 8х13	8.12	12.70	4.7	4.5	2.40
М 10х9	10.14	8.70	6.2	6.0	2.65
М 10х10	10.14	9.70	6.2	6.0	2.65
М 10х11	10.14	10.70	6.2	6.0	2.65
М 10х12	10.14	11.70	6.2	6.0	2.65
М 10х13	10.14	12.70	6.2	6.0	2.65
М 10х14	10.14	13.70	6.2	6.0	2.65
М 10х15	10.14	14.70	6.2	6.0	2.65
М 10х16	10.14	15.70	6.2	6.0	2.65
М 11х10	11.14	9.70	6.8	6.6	2.90
М 11х11	11.14	10.70	6.8	6.6	2.90
М 11х12	11.14	11.70	6.8	6.6	2.90
М 11х13	11.14	12.70	6.8	6.6	2.90
М 11х14	11.14	13.70	6.8	6.6	2.90
М 11х15	11.14	14.70	6.8	6.6	2.90
М 11х16	11.14	15.70	6.8	6.6	2.90
М 11х17	11.14	16.70	6.8	6.6	2.90
М 11х18	11.14	17.70	6.8	6.6	2.90
М 12х11	12.14	10.70	7.1	6.9	3.48
М 12х12	12.14	11.70	7.1	6.9	3.48
М 12х13	12.14	12.70	7.1	6.9	3.48
М 12х14	12.14	13.70	7.1	6.9	3.48
М 12х15	12.14	14.70	7.1	6.9	3.48
М 12х16	12.14	15.70	7.1	6.9	3.48
М 12х17	12.14	16.70	7.1	6.9	3.48
М 12х18	12.14	17.70	7.1	6.9	3.48
М 13х12	13.14	11.70	8.0	7.8	3.45
М 13х13	13.14	12.70	8.0	7.8	3.45
М 13х14	13.14	13.70	8.0	7.8	3.45
М 13х15	13.14	14.70	8.0	7.8	3.45
М 13х16	13.14	15.70	8.0	7.8	3.45
М 13х17	13.14	16.70	8.0	7.8	3.45



Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
M 13x18	13.14	17.70	8.0	7.8	3.45
M 13x19	13.14	18.70	8.0	7.8	3.45
M 13x20	13.14	19.70	8.0	7.8	3.45
M 14x13	14.14	12.70	8.9	8.7	3.41
M 14x14	14.14	13.70	8.9	8.7	3.41
M 14x15	14.14	14.70	8.9	8.7	3.41
M 14x16	14.14	15.70	8.9	8.7	3.41
M 14x17	14.14	16.70	8.9	8.7	3.41
M 14x18	14.14	17.70	8.9	8.7	3.41
M 14x19	14.14	18.70	8.9	8.7	3.41
M 14x20	14.14	19.70	8.9	8.7	3.41
M 14x21	14.14	20.70	8.9	8.7	3.41
M 16x16	16.14	15.70	10.70	10.50	3.35
M 16x17	16.14	16.70	10.70	10.50	3.35
M 16x18	16.14	17.70	10.70	10.50	3.35
M 16x19	16.14	18.70	10.70	10.50	3.35
M 16x20	16.14	19.70	10.70	10.50	3.35
M 16x21	16.14	20.70	10.70	10.50	3.35
M 16x22	16.14	21.70	10.70	10.50	3.35
M 16x23	16.14	22.70	10.70	10.50	3.35
M 16x24	16.14	23.70	10.70	10.50	3.35



Форма С



Применяются для армирования
шарошечных долот


Обозначение изделия	Размеры, мм					
	D -0.027	H -0.15	h	b	R	r ₁
С 6х8	6.12	7.70	3.5	3.65	2.2	2.0
С 6х9	6.12	8.70	3.5	3.65	2.2	2.0
С 6х10	6.12	9.70	3.5	3.65	2.2	2.0
С 8х7	8.12	6.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х8	8.12	7.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х9	8.12	8.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х10	8.12	9.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х11	8.12	10.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х12	8.12	11.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 8х13	8.12	12.70	4.0	4.48	2.7	2.0
С 10х9	10.14	8.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х10	10.14	9.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х11	10.14	10.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х12	10.14	11.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х13	10.14	12.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х14	10.14	13.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х15	10.14	14.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 10х16	10.14	15.70	5.0	4.97	3.0	2.0
С 11х10	11.14	9.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х11	11.14	10.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х12	11.14	11.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х13	11.14	12.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х14	11.14	13.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х15	11.14	14.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х16	11.14	15.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х17	11.14	16.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 11х18	11.14	17.70	6.0	4.97	3.0	2.0
С 12х11	12.14	10.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х12	12.14	11.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х13	12.14	12.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х14	12.14	13.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х15	12.14	14.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х16	12.14	15.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х17	12.14	16.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 12х18	12.14	17.70	6.5	5.47	3.3	2.0
С 13х12	13.14	11.70	7.0	5.97	3.6	2.0
С 13х13	13.14	12.70	7.0	5.97	3.6	2.0
С 13х14	13.14	13.70	7.0	5.97	3.6	2.0



Обозначение изделия	Размеры, мм					
	D -0.027	H -0.15	h	b	R	r ₁
C 13x15	13.14	14.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 13x16	13.14	15.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 13x17	13.14	16.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 13x18	13.14	17.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 13x19	13.14	18.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 13x20	13.14	19.70	7.0	5.97	3.6	2.0
C 14x13	14.14	12.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x14	14.14	13.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x15	14.14	14.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x16	14.14	15.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x17	14.14	16.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x18	14.14	17.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x19	14.14	18.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x20	14.14	19.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 14x21	14.14	20.70	7.9	5.64	3.4	2.0
C 16x16	16.14	15.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x17	16.14	16.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x18	16.14	17.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x19	16.14	18.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x20	16.14	19.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x21	16.14	20.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x22	16.14	21.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x23	16.14	22.70	9.4	5.64	3.4	2.0
C 16x24	16.14	23.70	9.4	5.64	3.4	2.0



Форма СТ *



Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
СТ 8x7	8.14	6.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x8	8.14	7.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x9	8.14	8.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x10	8.14	9.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x11	8.14	10.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x12	8.14	11.70	4.0	3.0	2.3
СТ 8x13	8.14	12.70	4.0	3.0	2.3
СТ 10x9	10.14	8.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x10	10.14	9.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x11	10.14	10.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x12	10.14	11.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x13	10.14	12.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x14	10.14	13.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x15	10.14	14.70	5.3	3.7	2.5
СТ 10x16	10.14	15.70	5.3	3.7	2.5
СТ 11x10	11.14	9.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x11	11.14	10.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x12	11.14	11.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x13	11.14	12.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x14	11.14	13.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x15	11.14	14.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x16	11.14	15.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x17	11.14	16.70	5.8	3.9	2.8
СТ 11x18	11.14	17.70	5.8	3.9	2.8
СТ 12x11	12.14	10.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x12	12.14	11.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x13	12.14	12.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x14	12.14	13.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x15	12.14	14.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x16	12.14	15.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x17	12.14	16.70	6.3	4.0	3.2
СТ 12x18	12.14	17.70	6.3	4.0	3.2
СТ 13x12	13.14	11.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x13	13.14	12.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x14	13.14	13.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x15	13.14	14.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x16	13.14	15.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x17	13.14	16.70	7.0	4.3	3.2


* изготовление после согласования
объемов



Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
СТ 13x18	13.14	17.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x19	13.14	18.70	7.0	4.3	3.2
СТ 13x20	13.14	19.70	7.0	4.3	3.2
СТ 14x13	14.14	12.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x14	14.14	13.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x15	14.14	14.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x16	14.14	15.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x17	14.14	16.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x18	14.14	17.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x19	14.14	18.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x20	14.14	19.70	7.7	4.7	3.2
СТ 14x21	14.14	20.70	7.7	4.7	3.2
СТ 16x16	16.14	15.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x17	16.14	16.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x18	16.14	17.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x19	16.14	18.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x20	16.14	19.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x21	16.14	20.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x22	16.14	21.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x23	16.14	22.70	9.2	5.3	3.2
СТ 16x24	16.14	23.70	9.2	5.3	3.2



Форма Т*



Применяются для армирования
шарошечных долот

Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
Т 8х7	8.12	6.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х8	8.12	7.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х9	8.12	8.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х10	8.12	9.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х11	8.12	10.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х12	8.12	11.70	3.9	2.2	4.8
Т 8х13	8.12	12.70	3.9	2.2	4.8
Т 10х9	10.14	8.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х10	10.14	9.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х11	10.14	10.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х12	10.14	11.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х13	10.14	12.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х14	10.14	13.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х15	10.14	14.70	5.1	2.9	6.0
Т 10х16	10.14	15.70	5.1	2.9	6.0
Т 11х10	11.14	9.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х11	11.14	10.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х12	11.14	11.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х13	11.14	12.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х14	11.14	13.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х15	11.14	14.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х16	11.14	15.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х17	11.14	16.70	5.7	3.0	6.6
Т 11х18	11.14	17.70	5.7	3.0	6.6
Т 12х11	12.14	10.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х12	12.14	11.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х13	12.14	12.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х14	12.14	13.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х15	12.14	14.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х16	12.14	15.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х17	12.14	16.70	6.3	3.3	7.2
Т 12х18	12.14	17.70	6.3	3.3	7.2
Т 13х12	13.14	11.70	6.9	3.6	7.8
Т 13х13	13.14	12.70	6.9	3.6	7.8
Т 13х14	13.14	13.70	6.9	3.6	7.8
Т 13х15	13.14	14.70	6.9	3.6	7.8
Т 13х16	13.14	15.70	6.9	3.6	7.8
Т 13х17	13.14	16.70	6.9	3.6	7.8


* изготовление после согласования
объёмов



Обозначение изделия	Размеры, мм				
	D -0.027	H -0.15	h ₁	h ₂	r
T 13x18	13.14	17.70	6.9	3.6	7.8
T 13x19	13.14	18.70	6.9	3.6	7.8
T 13x20	13.14	19.70	6.9	3.6	7.8
T 14x13	14.14	12.70	7.5	3.9	8.4
T 14x14	14.14	13.70	7.5	3.9	8.4
T 14x15	14.14	14.70	7.5	3.9	8.4
T 14x16	14.14	15.70	7.5	3.9	8.4
T 14x17	14.14	16.70	7.5	3.9	8.4
T 14x18	14.14	17.70	7.5	3.9	8.4
T 14x19	14.14	18.70	7.5	3.9	8.4
T 14x20	14.14	19.70	7.5	3.9	8.4
T 14x21	14.14	20.70	7.5	3.9	8.4
T 16x16	16.14	15.70	8.6	4.2	9.0
T 16x17	16.14	16.70	8.6	4.2	9.0
T 16x18	16.14	17.70	8.6	4.2	9.0
T 16x19	16.14	18.70	8.6	4.2	9.0
T 16x20	16.14	19.70	8.6	4.2	9.0
T 16x21	16.14	20.70	8.6	4.2	9.0
T 16x22	16.14	21.70	8.6	4.2	9.0
T 16x23	16.14	22.70	8.6	4.2	9.0
T 16x24	16.14	23.70	8.6	4.2	9.0



Форма Т2*



Применяются для армирования
шарошечных долот


Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D -0.027	H -0.15	R ±0.10
T2 8x7	8.14	6.70	16
T2 8x8	8.14	7.70	16
T2 8x9	8.14	8.70	16
T2 8x10	8.14	9.70	16
T2 8x11	8.14	10.70	16
T2 8x12	8.14	11.70	16
T2 8x13	8.14	12.70	16
T2 10x9	10.14	8.70	20
T2 10x10	10.14	9.70	20
T2 10x11	10.14	10.70	20
T2 10x12	10.14	11.70	20
T2 10x13	10.14	12.70	20
T2 10x14	10.14	13.70	20
T2 10x15	10.14	14.70	20
T2 10x16	10.14	15.70	20
T2 11x10	11.14	9.70	22
T2 11x11	11.14	10.70	22
T2 11x12	11.14	11.70	22
T2 11x13	11.14	12.70	22
T2 11x14	11.14	13.70	22
T2 11x15	11.14	14.70	22
T2 11x16	11.14	15.70	22
T2 11x17	11.14	16.70	22
T2 11x18	11.14	17.70	22
T2 12x11	12.14	10.70	24
T2 12x12	12.14	11.70	24
T2 12x13	12.14	12.70	24
T2 12x14	12.14	13.70	24
T2 12x15	12.14	14.70	24
T2 12x16	12.14	15.70	24
T2 12x17	12.14	16.70	24
T2 12x18	12.14	17.70	24
T2 13x12	13.14	11.70	26
T2 13x13	13.14	12.70	26
T2 13x14	13.14	13.70	26
T2 13x15	13.14	14.70	26
T2 13x16	13.14	15.70	26
T2 13x17	13.14	16.70	26

* изготовление после согласования
объёмов



Обозначение изделия	Размеры, мм		
	D -0.027	H -0.15	R ±0.10
T2 13x18	13.14	17.70	26
T2 13x19	13.14	18.70	26
T2 13x20	13.14	19.70	26
T2 14x13	14.14	12.70	28
T2 14x14	14.14	13.70	28
T2 14x15	14.14	14.70	28
T2 14x16	14.14	15.70	28
T2 14x17	14.14	16.70	28
T2 14x18	14.14	17.70	28
T2 14x19	14.14	18.70	28
T2 14x20	14.14	19.70	28
T2 14x21	14.14	20.70	28
T2 16x16	16.14	15.70	32
T2 16x17	16.14	16.70	32
T2 16x18	16.14	17.70	32
T2 16x19	16.14	18.70	32
T2 16x20	16.14	19.70	32
T2 16x21	16.14	20.70	32
T2 16x22	16.14	21.70	32
T2 16x23	16.14	22.70	32
T2 16x24	16.14	23.70	32






3


**Твердосплавные изделия
по чертежам заказчика**

Пластина 2872




Применяются для армирования резцов


Форма 2283/1



Форма 2283/2



Форма Т



Применяются для резцов рабочих органов траншейных котлованных и бурильных машин, предназначенных для разработки мерзлых грунтов

Обозначение изделия	Размеры, мм		
	В	Л	Н
Т-18	18 ± 1.25	16 ± 1.0	7.5 ± 0.60
Т-25	25 ± 1.25	20 ± 1.0	10 ± 0.60
Т-35	35 ± 1.75	30 ± 1.5	12 ± 0.60
Т-45	45 ± 1.75	35 ± 1.5	14 ± 0.60

Принимаются заказы на разработку и изготовление специальных изделий из твёрдых сплавов

АО Кировградский завод твёрдых сплавов

**624140, РОССИЯ, Свердловская область
г. Кировград, ул. Свердлова 26а**

тел.: (343 57) 98-144 договорная группа

**(343 57) 98-141 специалист по изделиям для
горнобурового инструмента**

факс.: (343 57) 98-290

e-mail: psk@kzts.ru

сайт: www.kzts.ru

Издание 2016

